


User Manual

Product Code: A-ITX56-A1B / A-ITX56-M1B
A-ITX25-A1B / A-ITX25-M1B



GB
 ① thermal module ② thermal compound ③ thermal module screws ④ DC to DC ATX power supply
 ⑤ SATA cable ⑥ screws for motherboard (M3) ⑦ washer ⑧ HDD protective film
 ⑨ 2.5" HDD / SSD screws (M3) ⑩ VESA mounting screws ⑪ case feet kit

FR
 ① module thermique ② Composé thermique ③ vis du module thermique ④ Alimentation ATX DC à DC
 ⑤ câble de données SATA ⑥ vis pour carte mère (M3) ⑦ Rondelle ⑧ Film protecteur de disque dur
 ⑨ Vis de disque dur / SSD 2.5" (M3) ⑩ Vis de fixation VESA ⑪ kit de pied de boîtier

DE
 ① Thermo-Modul ② Wärmeleitpaste ③ Thermo-Modul Schrauben ④ DC an DC ATX Stromversorgung
 ⑤ SATA Datenkabel ⑥ Schrauben für das Motherboard (M3) ⑦ scheiben
 ⑧ HDD-Schutzfilm ⑨ 2.5" HDD/SSD Schrauben (M3) ⑩ VESA-Montageschrauben
 ⑪ Gehäusefüße Zubehör

PT
 ① módulo térmico ② suporte de fixação para HD e SSD ③ Parafusos para módulo térmico
 ④ Fonte de alimentação ATX DC para DC ⑤ Cabo de dados SATA ⑥ parafusos para placa-mãe (M3)
 ⑦ Aruela ⑧ película protetora para o HD ⑨ Parafusos para HD e SSD (M3)
 ⑩ parafusos para instalação no suporte VESA ⑪ Kit de fixação do gabinete

ES
 ① módulo térmico ② Pasta térmica ③ tornillos del módulo térmico
 ④ adaptador de corriente CC a CC ATX ⑤ cable de datos SATA ⑥ tornillos para la placa base (M3)
 ⑦ Arandela ⑧ Película protectora para HDD ⑨ tornillos para HDD/SSD de 2.5" (M3)
 ⑩ Tornillos de montaje VESA ⑪ kit de pies de la carcasa

RU
 ① Термомодуль ② Термокомпаунд ③ Винты для Термомодуль
 ④ Блок питания постоянного тока ATX ⑤ Кабель SATA ⑥ Винты для материнской платы (M3)
 ⑦ Шайба ⑧ Защитная пленка для HDD ⑨ Винты для 2.5" HDD / SSD (M3)
 ⑩ Винты крепления VESA ⑪ Набор ножек корпуса


CZ
 ① Tepelný modul ② Tepelná sloučenina ③ Šrouby pro Tepelný modul ④ Napájecí zdroj ATX DC na DC
 ⑤ Kabel SATA ⑥ Šrouby pro základní desku (M3) ⑦ Podložka ⑧ Ochranný povlak HDD
 ⑨ Šrouby pro 2.5" HDD / SSD (M3) ⑩ Upevňovací šrouby VESA ⑪ Sada podpěr krabice

PL
 ① Moduł termiczny ② Środek termoprzewodzący ③ Śruby do Modułu termicznego
 ④ Zasilacz ATX DC do DC ⑤ Kabel SATA ⑥ Śruby pro základní desku (M3) ⑦ Podkładka
 ⑧ Folia ochronna na dysk twardej ⑨ śruby HDD / SSD 2.5" ⑩ Upevňovací šrouby VESA
 ⑪ Sada podpěr krabice


JP
 ① サーマルモジュール ② サーマルグリス ③ サーマルモジュール用ねじ ④ DC-DC ATX電源
 ⑤ SATA データケーブル ⑥ マザーボード用ねじ (M3) ⑦ ワッシャー ⑧ HDD 保護フィルム
 ⑨ 2.5" HDD/SSD 用ネジ (M3) ⑩ VESA 取付用ネジ ⑪ ケース脚キット

CN
 ① 散热模块 ② 导热膏 ③ 散热模块螺丝 ④ DC到DC ATX电源 ⑤ SATA 数据線 ⑥ 主板螺丝 (M3)
 ⑦ 垫片 ⑧ 硬盘保护膜片 ⑨ 2.5" 硬盘螺丝 (M3) ⑩ VESA 安装螺丝 ⑪ 机箱脚座组

Front Panel Layout




Internal Layout



- Ⓐ Front panel PCB
- Ⓑ M/B Mounting standoffs
- Ⓒ Mounting holes for 2.5" HDD/SSD bracket

Internal Cable Connectors



GB
 Connect the case internal cable connectors to the corresponding motherboard headers.
 NOTE : If the connectors are not apparent on the board consult your motherboard manual. Connecting the panel to the wrong headers may result in motherboard damage.

FR
 Branchez les connecteurs de câble internes du boîtier aux embases de carte mère correspondantes.
 REMARQUE : Si les connecteurs ne sont pas apparents sur la carte, consultez le manuel de votre carte mère. Si vous connectez le panneau aux mauvaises embases cela risque d'endommager la carte mère.

DE
 Schließen Sie die Gehäuseinternen Kabel-Anschlüsse an die entsprechenden Motherboard-Anschlüsse.
 HINWEIS: Wenn die Anschlüsse auf dem Motherboard nicht ersichtlich sind, schauen Sie bitte in ihren Motherboard-Handbuch nach. Ein Anschluss des Panels an die falschen Anschlüsse kann dazu führen, dass das Motherboard beschädigt wird.

PT
 Conecte os cabos internos do gabinete, nas entradas correspondentes da placa-mãe.
 NOTA : No caso das entradas não estarem marcadas na placa-mãe, consulte o manual da mesma. Conectar os cabos numa entrada errada, pode danificar a placa-mãe.

ES
 Conecte los conectores de los cables del interior de la carcasa en los correspondientes cabezales de la placa base.
 NOTA: Si los conectores no aparecen en la placa, consulte el manual de la placa base. La conexión del panel en los cabezales equivocados podría dañar la placa base.

RU
 Подключите разъемы внутренних кабелей корпуса к соответствующим разъемам материнской платы.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не видите этих разъемов на плате, обратитесь к руководству пользователя системной платы. Подключение панели к неверным разъемам может привести к повреждению системной платы.

















CZ
 Připojte konektory vnitřního kabelu skříně k odpovídajícím konektorům základní desky.
 POZNÁMKA: Pokud nejsou konektory na desce patrné, prostudujte si příručku k základní desce. Připojení panelu k nesprávným konektorům může způsobit poškození základní desky.

PL
 Podłączaj złącza kabla wewnętrznego obudowy do odpowiednich złączy płyty głównej.
 UWAGA: jeśli złącza nie są widoczne na płycie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi płyty głównej. Podłączenie tego panelu do niewłaściwych złączy może spowodować uszkodzenie płyty głównej.



JP
 ご使用になるマザーボードのマニュアルを参照しケースの各コネクタケーブルを接続します。
 注：間違っマザーボードに接続するとマザーボードに損傷を与える恐れがあります。必ず、ご使用になるマザーボードのマニュアルをご確認ください。

CN
 根据图示说明,将机箱线材插在相对应的端子上。
 注意:如果在主板上没看到相对应的端子,请参考主板之使用说明。如果线材接错,有可能造成主板损坏。



Installation



VESA Mounting Instructions



Case Feet Installation



GB
CAUTION
 Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. If an ESD-controlled workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.
WARNING
 Please be careful when unpacking and setting up this product as metal edges can cause injury if not handled with care. Keep away from children.

FR
ATTENTION
 Une décharge électrostatique (ESD) risque d'endommager les composants du système. Si vous ne disposez pas d'une station de travail avec protection contre l'ESD, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la terre avant de manipuler les composants de l'ordinateur.
AVERTISSEMENT
 Faites attention lors du déballage et de l'installation de ce produit car il comporte des coins métalliques coupants qui risquent de vous blesser s'ils ne sont pas manipulés avec soin. Garder loin des enfants.

DE
Vorsicht
 Elektrostatische Entladungen (ESD - Electrostatic discharge) können Systemkomponenten beschädigen. Sollte ein ESD geschützter Arbeitsplatz nicht vorhanden sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche bevor Sie mit den Arbeiten am Computer beginnen.
Warnung
 Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und beim Aufbau dieses Produktes. Scharfe Metallkanten könnten Verletzungen hervorrufen wenn ohne die nötige Vorsicht vorgegangen wird. Von Kindern fernhalten.

ES
CUIDADO
 Descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de su sistema. Si no puede disponer de una estación de trabajo libre de electrostática, use una muñequera antistática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular los componentes del ordenador.
PELIGRO
 Por favor sea cuidadoso cuando desempaquete y ensamble este producto. Los filos de metal pueden causar cortes o heridas si no son manipulados adecuadamente. Alejate de los niños.

PT
CUIDADO
 Descargas Electrostáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.
ATENÇÃO
 Por favor tenha cuidado ao desembalar e montar este produto, as extremidades de metal podem machucar, caso o mesmo não seja manuseado com cuidado. Manter fora do alcance das crianças.

RU
ОСТОРОЖНО
 Электростатический разряд (ЭСР) может повредить компоненты системы. Если рабочее место с защитой от ЭСР отсутствует, рекомендуется при работе с компьютерными компонентами надевать антистатический браслет или обеспечить контакт тела с заземленной поверхностью.
ОПАСНО
 Соблюдайте осторожность при распаковке и монтаже этого изделия так как острые края металлических частей могут стать причиной физической травмы. Не подпускайте к изделию детей.

CZ
POZOR
 Elektrostatický výboj (ESD) může poškodit součásti systému. Pokud není k dispozici pracovní stanice s kontrolou před ESD, používejte antistatický řemínek na zápěstí nebo se před manipulací s jakýmkoli součástí počítače dotkněte uzemněného povrchu.
VAROVÁNÍ
 Při vybalování a nastavování tohoto výrobku dbejte pozor, protože kovové okraje mohou při neopatrném zacházení způsobit poranění. Udržujte mimo dosah dětí.













PL
PRZESTROGA
 Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) może uszkodzić podzespoły systemu. Jeśli stacja robocza przystosowana do pracy z wyładowaniami elektrostatycznymi nie jest dostępna, należy zakazać antystatyczny pasek na nadgarstek lub dotknąć uzemnionej powierzchni przed przystąpieniem do obsługi jakichkolwiek podzespołów komputera.
OSTRZEŻENIE
 Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i ustawiania tego produktu, ponieważ metalowe krawędzie mogą spowodować obrażenia, jeśli nie są obsługiwane z zachowaniem należytej uwagi. Trzymać z dala od dzieci.

JP
注意
 静電気放電 (ESD) は電子部品・機器に損傷を与えることがあります。本製品の取付け作業を行う前に、必ず静電気除去作業を行ってください。静電気防止ベルトもしくは静電気防止用ストラップを着用して、取付け作業を行ってください。

警告
 金属の角 (エッジ) 部分でケガをする恐れがありますので、本製品を開梱後、セットアップする際には、くれぐれ也十分ご注意ください。子ども手の届かない所において下さい。

CN
注意
 静电放电(ESD)可能会损坏系统元件。请使用防静电工作站。若无法取得此类工作站,请先穿戴防静电腕带或接触地表面,再拿取任何电脑组件。
警告
 开箱及安装中请小心取用,避免被金属边缘划伤。远离孩童。

Thermal Module Installation Notice (for A-ITX56)



GB

Align and secure the thermal module to the corresponding screw holes as shown in the illustration.

FR

Alignez et fixez le module thermique au moyen des trous de vis correspondants, comme indiqué dans l'illustration.

DE

Richten Sie das Thermomodul an den entsprechenden Schraubenöffnungen wie in der Abbildung gezeigt aus und befestigen Sie es.

PT

Alinhe e fixe o módulo térmico de acordo com a furação dos parafusos, conforme mostra a ilustração.

ES

Alinee y fije el módulo térmico en los agujeros correspondientes como se muestra en la ilustración.

RU

Совместите тепловой модуль с соответствующими винтовыми отверстиями, как указано на рисунке, и надежно закрепите.

CZ

Podle vyobrazení zarovnejte tepelný modul s příslušnými otvory pro šrouby a upevněte.

PL

Wyrównaj i zamocuj moduł termiczny, korzystając z odpowiednich otworów wskazanych na ilustracji.

JP

図に示すように、サーマルモジュールを対応するねじ穴に合わせて固定します。

CN

根据图示说明，请将散热模块锁入机箱上与主板相对应的螺丝孔洞。