


SSD & HDD adapter



USER Manual

Product Code: AK-HDA-03

AKASA Company Notices
The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of AKASA, except as allowed under copyright laws.

The only warranties for AKASA products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. AKASA shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

GB
WARNING
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

FR
AVERTISSEMENT
Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager les composants du système. Utilisez une station de travail contrôlée par ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la terre avant de manipuler tout composant du PC.

DE
WÄRNUNG
Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen für ESD geschützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem handhaben mit PC Komponenten.

PT
CUIDADO
Descargas electrostáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente do computador.

ES
AVISO
Descargas Electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de su sistema. Si una estación de trabajo con protección antiestática no esta a su disposición, use una pulsera antiestática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular cualquier componente de su ordenador.

RU
ОПАСНО
Электростатический разряд (ЭСР) может повредить компоненты системы. Используйте рабочее место, оборудованное защитой от ЭСР. Если такое рабочее место отсутствует, рекомендуется при работе с компьютерными компонентами надевать антистатический браслет или обеспечить контакт тела с заземленной поверхностью.

CZ
VAROVÁNÍ
Elektrostatický výboj (ESD) může poškodit součásti systému. Používejte pracovní stanici s kontrolou ESD. Pokud taková pracovní stanice není k dispozici, používejte antistatický řemínek na zápeští nebo se před manipulací s jakýmkoli součástí počítací dotkněte uzemněné povrchu.

PL
OSTRZEŻENIE
Wydłanianie elektrostatyczne (ESD) może uszkodzić podzespoły systemu. Używać stacji roboczej z zabezpieczeniem przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Jeśli nie jest dostępna, należy założyć antystatyczny pasek na nadgarstek lub dotknąć uziemionej powierzchni przed przystąpieniem do obsługi jakichkolwiek podzespołów komputera.

JP
警告
静電気放電（ESD）はシステムコンポーネントを破壊する場合があります。ESD防止措置のとられている環境で組立てて交換作業を行ってください。一般環境で作業される場合には静電気除去リストバンド等を着用するか、作業前にアース接続されている物（水道管などが一般的です）に触れるなどして、ESDの発生を予防してください。


CN
警告
静电放电(ESD)会导致系统元件损坏。请使用防静电放电工作站。如果没有工作站，请佩戴抗静电手腕带，或者先接触接地物体表面，然后再处理电脑元件。

Contents

A		B	
C		D	
			user manual

Installation

9.5mm & 12.5mm high HDD



GB	HDD interface direction
FR	Direction de l'interface du disque dur
DE	HDD Interfache Richtung
PT	Direção da interface do HD
ES	dirección de la interfaz HDD
RU	Направление интерфейса HDD
CZ	směr rozhraní HDD
PL	kierunek złączy HDD
JP	HDD インターフェース方向
CN	硬盘接口方向

